

Ocena jakości wody w kąpielisku *
Nr 5/HK/26

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie na podstawie § 4 i § 5 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) w związku z:

sprawozdaniem* z dnia 14.07.2026r., Nr 614933/26/ALL/Z1 z badań mikrobiologicznych przeprowadzonych przez Laboratorium Hamilton ul. Daszyńskiego 116 95-070 Aleksandrów Łódzki i wizualnej oceny jakości wody przeprowadzonej przez pracownika Laboratorium Hamilton ul. Daszyńskiego 11695-070 Aleksandrów Łódzki dotyczących próbki* wody

1. 614933/26/ALL - akwen wodny Patyki przy pomoście brzeg wschodni
2. nr -
(kod próbki w terenie) (punkty pobrania)

pobranej* do badania, Protokół Nr 1/2166/6/07/26 z dnia 06.07.2026 r. z pobrania próbek wody z kąpieliska *

Kąpielisko Patyki

(nazwa obiektu)

Gmina Żelów

(organizator obiektu)

stwierdza, że

- pod względem ocenianych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Woda nadaje się do kąpeli. *

* - wybrać właściwe (pozostałe usunąć)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bełchatowie

Katarzyna Marczak
/ dokument podpisany elektronicznie *

Otrzymują:

1. Gmina Żelów - Urząd Miejski w Żelowie ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
2. A/a